



ОТЧЕТ

об устранении нарушений, выявленных при проведении плановой выездной проверки Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Предписание № 11 от 15.03.2022г.

№п/п	Наименование нарушения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	<p>В МБОУ СОШ № 6 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося: На первом этаже: кабинет начальных классов - 49,7 кв.м. Производственная мощность данного кабинета, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14.</p> <p>На 2 этаже в кабинетах № №201, 202,203,204, 205,206,207, производственная мощность на одного обучающегося, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14.</p> <p>На 3 этаже в кабинетах №№301,302,303,304, 305, 306,307, 309, производственная мощность на одного обучающегося, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14.</p> <p>На 4 этаже в кабинетах № №401, 402, 403, 404. 405,406,407,409 производственная мощность на одного обучающегося не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14.</p>	Не выполнено	Приведение численности учащихся в соответствие с требованиями при вводе новых объектов общего образования в микрорайоне НГДУ
2.	<p>Кабинет информатики - 67,5 кв.м. Производственная мощность данного помещения 15 компьютеров (4,5 кв.м, на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1).</p>	Выполнена расстановка компьютерных мест с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21	Фото № 1,2,3

	<p>На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 16 компьютеров, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12. Кабинет информатики - 67,2 кв.м. Производственная мощность данного помещения 14 компьютеров (4,5 кв.м, на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 16 компьютеров, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.</p>	<p>«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	
3.	<p>В кабинете информатики №208, в кабинетах №309, № 403, № 405 отсутствуют жалюзи, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.13.</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Заклучен договор на поставку жалюзи № 53/22 от 08.07.2022г. Фото № 4,5,6,7</p>
4.	<p>Кабинет технологии для девочек - 44,7 кв.м. На момент проведения обследования в кабинете нарушение внутренней отделки потолка (облупилась краска), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3.</p>	<p>Выполнен локальный ремонт потолка собственными силами учреждения. Подана заявка на проведение текущего ремонта кабинета обслуживающей организацией МКУ «ДЭАЗиИС»</p>	<p>Фото 8,9</p>
5.	<p>В раздевалках спортивного зала имеется нарушение внутренней отделки, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3.</p>	<p>Выполнен локальный ремонт стен собственными силами учреждения. Подача заявки на проведение текущего ремонта кабинета обслуживающей организацией МКУ «ДЭАЗиИС»</p>	<p>Фото 10,11,12</p>

6.	В МБОУ СОШ №6 разработана программа производственного контроля. Объём и периодичность лабораторных исследований не соответствует требованиям МР 2.4.0242-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Лабораторные исследования в рамках проведения производственного контроля не проводится (данные за 2021г. не предоставлены), что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 1.8.	Выполнено	Актуализирована программа производственного контроля. Заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований № 56/22 от 26.07.2022г.
7.	Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 108.22 от 05.03.2022, результат не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - искусственная освещённость ниже нормативных значений в кабинете № 201 и №203._	Выполнено	Проведена замена люминисцентных ламп на светодиодные во всех светильниках учреждения. (заключены энергосервисные контракты на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего и наружного освещения № ВО -22 от 07.02.2022г и № НО – 22 от 02.02.2022г.) Произведены измерения уровней освещенности в кабинетах 201 и 203 Протокол № 561 от 30.08.2022г.

Составил: заместитель директора по АХР  Н.А. Гайдамак